

Рисунок 1. Распределения значений контролируемых параметров до (а), после МАО (б) и их абсолютные изменения (в)



Рисунок 2. Распределения значений преобразованных параметров: а) удельный съем материала; б) шероховатость обработанной поверхности; в) изменение размеров блоков когерентного рассеяния в поверхностном слое в результате МАО

Распределение содержания аустенита в поверхностном слое после МАО $A'\%$ не удается свести к нормальному. Это, по-видимому, связано с тем, что аустенит в поверхностном слое возник в результате предшествующей операции шлифования и был просто удален МАО вместе с поверхностным слоем. Сам же процесс МАО никак не влияет на образование аустенита.

Для дальнейшего исследования взаимосвязей явлений при МАО построены графики попарной взаимозависимости основных измеренных параметров (рис. 3). Для каждой пары параметров графики отображают картину, характеризующую тесноту их взаимозависимости: если точки на графике группируются около некоторой линии, это указывает на существование взаимосвязи; если точки образуют рассеянное «облако», это говорит о взаимной независимости рассматриваемых параметров. По расположению точек на графиках, построенных на осях параметров ΔD_1 и ΔD_2 , $\ln(\Delta g)$ и $\ln(Ra)$, можно отметить явную пропорциональную линейную зависимость между ними, что

можно объяснить воздействием единого механизма формирования этих параметров – съема материала с поверхности деталей в результате МАО. При этом возрастанию удельной производительности съема Δg сопутствует возрастание шероховатости Ra поверхности после МАО. Следовательно, процесс съема интенсифицируется за счет удаления более крупных фрагментов поверхностного слоя, приводящего к возникновению большей шероховатости. Однако при возрастании удельного съема Δg параметры размерного съема ΔD_1 и ΔD_2 уменьшаются. Это вызвано влиянием времени обработки: его возрастание снижает съем в единицу времени, но общий размерный съем возрастает пропорционально времени обработки.

Обращает на себя внимание также тесная взаимозависимость параметров $\Delta\beta_1$ и $\Delta\beta_2$, которая обусловлена другим процессом, сопровождающим МАО – деформационным воздействием на микроструктуру обработанной поверхности. Исходные значения связаны прямо пропорциональной зависимостью. Обратно пропорциональная зависимость этих параметров вызвана выполненным преобразованием $\Delta\beta_1 \rightarrow \ln(b_0 + b_1 \cdot \Delta\beta_1)$ при отрицательном множителем b_1 .

Для количественной оценки уровня взаимосвязи всех параметров проведен линейный корреляционный анализ, результаты которого приведены в таблице 2, содержащие доверительные уровни вероятности статистической значимости корреляции. Отмеченные при анализе графиков (рис. 3) взаимозависимости параметров Δg , ΔD_1 , ΔD_2 , Ra и $\Delta\beta_1$, $\Delta\beta_2$ подтверждаются высокой вероятностью статистической значимости их корреляций (близкой к 100%).

Корреляционный анализ выявил еще одну группу взаимосвязанных параметров с достаточно высокой вероятностью $\geq 90\%:$ ΔP ,




Рисунок 3. Взаимозависимости параметров интенсивности съема материала и качества поверхности после МАО

